


## 大気暴露試験方法

### ■ 直接暴露試験

日照、雨、雪、風などの自然状態における大気環境下で試料を直接暴露する試験。



### ■ ガラス越し暴露試験

板ガラスで覆った試験箱内に試料を取り付け、板ガラスを透過した太陽放射光に暴露する試験。アンダーガラス暴露試験ともいう。



### ■ 遮蔽暴露試験

遮蔽構造物の下、中又は屋内に試料を設置して、日照、雨、雪、風などの直接の影響を避けた状態で暴露する試験。



### ■ ブラックボックス暴露試験

内側及び外側の全てを黒色処理した金属製試験箱の上面に試料を取り付けた状態で暴露する試験。

